


**ZERTIFIZIERTE  
 PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK  
 GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)**

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

SIEMENS AG Österreich, Sektor Infrastructure & Cities, Building Technologies Division – Fire Safety and Security				
1210 Wien, Siemensstraße 90  	001/BM-PSys/001/3	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens Sigmasys C1/C2/C Sinteso M/L
	001/BM-PSys/002/3	2013-12-06	Brandfallsteuerzentrale	Siemens Sigmasys C1/C2/C Sinteso M/L
	001/BM-PSys/003/3	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens Sigmasys C2/C Sinteso M/L - Hierarchie
	001/BM-PSys/004/2 Zertifikat abgelaufen	2010-11-24 Ablaufdatum	Brandmeldesystem	Siemens Sigmasys B <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	001/BM-PSys/005/2 Zertifikat abgelaufen	2010-11-24 Ablaufdatum	Brandfallsteuerzentrale	Siemens Sigmasys B <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	001/BM-PSys/007/3	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens D 100
	001/BM-PSys/008/3	2013-12-06	Brandfallsteuerzentrale	Siemens D 100
	001/BM-PSys/009/3	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens D 100 - Hierarchie
	001/BM-PSys/010/3	2014-03-06	Einsatzleitsystem	Siemens WinGuard S8 X2
	001/BM-PSys/011 Zertifikat abgelaufen	2010-03-29 Ablaufdatum	Einsatzleitsystem	Siemens Desigo Insight Zertifikat abgelaufen
	001/BM-PSys/012/1	2009-02-03	Feuerwehrbedienfeld	Siemens FBF-AT, Var. B
	001/BM-PSys/013/2	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens FC 20xx
	001/BM-PSys/014/2	2013-12-06	Brandfallsteuerzentrale	Siemens FC 20xx
	001/BM-PSys/015/2	2013-12-06	Brandmeldesystem	Siemens FS 20xx – Hierarchie
001/BM-PSys/016	2012-03-22 <sup>2</sup>	Einsatzleitsystem	Siemens Siveillance Vantage MP 1.6	

<sup>1</sup> Die Zertifikate wurden nicht mehr verlängert und sind daher abgelaufen. Die entsprechenden Brandmelde- bzw Brandfallsteuersysteme haben nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!


<sup>2</sup> Das Zertifikat befindet sich derzeit im Verlängerungsverfahren!

**ZERTIFIZIERTE**

**PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK**

**GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)**


Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

SCHRACK Seconet AG				
1120 Wien, Eibesbrunnengasse 18  	002/BM-PSys/008/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2011-02-24 <b>Ablaufdatum</b>	Brandmeldesystem	Schrack Integral <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	002/BM-PSys/009/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2011-02-24 <b>Ablaufdatum</b>	Brandfallsteuerzentrale	Schrack Integral <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	002/BM-PSys/010/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2011-02-24 <b>Ablaufdatum</b>	Brandmeldesystem	Schrack Integral SecoNET – Hierarchie <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	<b>002/BM-PSys/011</b>	-, (2007-07-11)	Feuerwehrbedienfeld	<b>Schrack B3-MMI-FPA</b>
	<b>002/BM-PSys/012/2</b>	<b>2013-01-21</b>	Einsatzleitsystem	<b>Schrack SecoPORT</b>
	<b>002/BM-PSys/013/2</b>	<b>2013-12-19</b>	Einsatzleitsystem	<b>Schrack SecoLOG IP</b>
	<b>002/BM-PSys/014</b>	<b>2012-08-24</b>	Brandmeldesystem	<b>Schrack Integral IP</b>
	<b>002/BM-PSys/015</b>	<b>2012-08-24</b>	Brandfallsteuerzentrale	<b>Schrack Integral IP</b>
	<b>002/BM-PSys/016</b>	<b>2012-08-24</b>	Brandmeldesystem	<b>Schrack Integral IP SecoNET - Hierarchie</b>
<b>002/BM-PSys/017</b>	-, (2012-03-30)	Feuerwehrbedienfeld	<b>Schrack B5-EPI-FPA</b>	

<sup>1</sup> Die Zertifikate wurden nicht mehr verlängert und sind daher abgelaufen. Die entsprechenden Brandmelde- bzw Brandfallsteuersysteme haben nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!

**ZERTIFIZIERTE  
 PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK  
 GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)**

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

Honeywell Life Safety Austria GmbH				
1230 Wien, Lemböckgasse 49  	003/BM-PSys/008/4	2014-02-06	Brandmeldesystem	Esser 8010, Serie 4 <sup>1</sup>
	003/BM-PSys/009/4	2014-02-06	Brandfallsteuerzentrale	Esser 8010, Serie 4 <sup>2</sup>
	003/BM-PSys/010/5	2014-02-06	Brandmeldesystem	Esser IQ8 Control C/M <sup>2</sup>
	003/BM-PSys/011/4	2014-02-06	Brandfallsteuerzentrale	Esser IQ8 Control C/M <sup>3</sup>
	003/BM-PSys/012/4	2014-02-06	Brandmeldesystem	Esser IQ8 Quad Control C/M, 8010 – Hierarchie <sup>3</sup>
	003/BM-PSys/013/1	2007-09-05	Feuerwehrbedienfeld	Esser FBF-B Österreich
	003/BM-PSys/014 Zertifikat abgelaufen	2010-05-17 Ablaufdatum	Brandmeldesystem	Esser BMZ 80-8 und 80-4 <sup>3</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	003/BM-PSys/015	2013-07-29	Brandmeldesystem	Esser FlexES
	003/BM-PSys/016	2013-07-29	Brandfallsteuerzentrale	Esser FlexES control
	003/BM-PSys/017	2013-07-29	Brandmeldesystem	Esser FlexES, IQ8 Quad Control, 8010 - Hierarchie
003/BM-PSys/018	2011-12-07	Feuerwehrbedienfeld	Esser FBF-Ö FlexES	


<sup>1</sup> Bei den Zertifikaten 003/BM-PSys/008/3, 009/3 und 012/3 wurden bei der Änderung 2011-12-07 die bis dahin mitzertifizierten Brandmelde- bzw Brandfallsteuersystem Esser 8010, Serie 2 und 3 nicht mehr verlängert. Diese haben nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!


<sup>2</sup> Bei den Zertifikaten 003/BM-PSys/010/3, 011/2 und 012/2 wurden bei der Verlängerung 2010-03-17 das bis dahin mitzertifizierte Brandmelde- bzw Brandfallsteuersystem Esser 8008 nicht mehr verlängert. Diese haben nunmehr, genauso wie die bereits früher nicht verlängerten Brandmelde- bzw Brandfallsteuersysteme 8000C, 8000M und 8007 den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!

<sup>3</sup> Das Zertifikat wurde nicht mehr verlängert und ist daher abgelaufen. Das entsprechende Brandmeldesystem hat nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!

**ZERTIFIZIERTE  
 PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK  
 GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)**

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

Labor Strauss Sicherungsanlagenbau Ges.m.b.H.				
1231 Wien, Wiegelestraße 36  	006/BM-PSys/001/3	2012-12-23	Brandmeldesystem	Serie BC 216
	006/BM-PSys/002/3	2012-12-23	Brandfallsteuerzentrale	Serie BC 216
	006/BM-PSys/003/2	2012-12-23	Brandmeldesystem	LBC-BCnet 216 - Hierarchie
	006/BM-PSys/004/2	2012-12-23	Brandmeldesystem	Serie BC 016
	006/BM-PSys/005/2	2012-12-23	Brandfallsteuerzentrale	Serie BC 016
	006/BM-PSys/006/1	2007-03-15	Feuerwehrbedienfeld	FBF 58-2, Var. B

BOSCH Sicherheitssysteme GmbH				
D-85630 Grasbrunn, Werner-von-Siemens-Ring 10  	007/BM-PSys/011/2 Zertifikat abgelaufen	2009-10-04 Ablaufdatum	Brandmeldesystem	Bosch BZ 500 <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	007/BM-PSys/012/2 Zertifikat abgelaufen	2009-10-04 Ablaufdatum	Brandfallsteuerzentrale	Bosch BZ 500 <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	007/BM-PSys/013/2 Zertifikat abgelaufen	2009-10-04 Ablaufdatum	Brandmeldesystem	Bosch UEZ 2000 <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	007/BM-PSys/014/2 Zertifikat abgelaufen	2009-10-04 Ablaufdatum	Brandfallsteuerzentrale	Bosch UEZ 2000 <sup>1</sup> Zertifikat abgelaufen – Alt-System
	007/BM-PSys/015/3	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandmeldesystem	Bosch UGM 2020
	007/BM-PSys/016/3	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandfallsteuerzentrale	Bosch UGM 2020
	007/BM-PSys/017/3	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandmeldesystem	Bosch UGM 2020 - UEZ 2000 – FPA 1200/5000 - Hierarchie
	007/BM-PSys/018	2008-01-31	Feuerwehrbedienfeld	FMF-FBP-AUSTRIA
	007/BM-PSys/019/1	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandmeldesystem	Bosch FPA 1200/5000
	007/BM-PSys/020/1	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandfallsteuerzentrale	Bosch FPA 1200/5000
007/BM-PSys/021	2012-05-24 <sup>2</sup>	Brandmeldesystem	Bosch FPA 5000 - Hierarchie	

<sup>1</sup> Die Zertifikate wurden nicht mehr verlängert und sind daher abgelaufen. Die entsprechenden Brandmelde- bzw Brandfallsteuersysteme haben nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!

<sup>2</sup> Das Zertifikat befindet sich derzeit im Verlängerungsverfahren!


**ZERTIFIZIERTE**


**PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK**

**GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)**

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

TYCO Fire & Integrated Solutions GmbH				
1200 Wien, Wehlstraße 27  	008/BM-PSys/005/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2009-09-20 <b>Ablaufdatum</b>	Brandmeldesystem	Zettler Zetfas 1000/3000 <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	008/BM-PSys/006/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2009-09-20 <b>Ablaufdatum</b>	Brandfallsteuerzentrale	Zettler Zetfas 1000/3000 <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	008/BM-PSys/007/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2009-09-20 <b>Ablaufdatum</b>	Brandmeldesystem	Zettler Zetfas Filnet <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	008/BM-PSys/008 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2009-09-20 <b>Ablaufdatum</b>	Feuerwehrbedienfeld	Zettler Var. B <b>Zertifikat abgelaufen</b>
	008/BM-PSys/009/2	2013-10-08	Brandmeldesystem	Zettler Expert ZX1/ZX4/MZX251/MZX252
	008/BM-PSys/010/2	2013-10-08	Brandfallsteuerzentrale	Zettler Expert ZX1/ZX4/MZX251/MZX252
	008/BM-PSys/011	2008-05-10	Feuerwehrbedienfeld	Zettler FBF-Ö, Var. B
	008/BM-PSys/012/1	2013-10-08	Brandmeldesystem	Zettler Expert - Hierarchie

MINIMAX GmbH & Co KG, Niederlassung Österreich				
1230 Wien, Deutschgasse 5a  	011/BM-PSys/001/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2010-04-20 <b>Ablaufdatum</b>	Brandmeldesystem	FMZ 4100 <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	011/BM-PSys/002/1 <b>Zertifikat abgelaufen</b>	2010-04-20 <b>Ablaufdatum</b>	Brandfallsteuerzentrale	FMZ 4100/GAB 32/96/128 <sup>1</sup> <b>Zertifikat abgelaufen – Alt-System</b>
	011/BM-PSys/003/2	2006-10-20	Feuerwehrbedienfeld	Minimax FBF-B (Österreich)
	011/BM-PSys/004/2	2013-09-07	Brandmeldesystem	FMZ 5000
	011/BM-PSys/005/2	2013-09-07	Brandfallsteuerzentrale	FMZ 5000

TORNADO Stricks GmbH				
1160 Wien, Degengasse 70  	016/BM-PSys/001/3	2013-09-01	Brandmeldesystem	Magnum Multisafe 48/128
	016/BM-PSys/002/3	2013-09-01	Brandfallsteuerzentrale	Magnum Multisafe 48/128
	016/BM-PSys/003/3	2013-09-01	Brandmeldesystem	Magnum Multisafe 48/128 - Hierarchie
	016/BM-PSys/004	2008-08-01	Feuerwehrbedienfeld	Magnum Multisafe FBF, Var. B


<sup>1</sup> Die Zertifikate wurden nicht mehr verlängert und sind daher abgelaufen. Die entsprechenden Brandmelde- bzw Brandfallsteuersysteme haben nunmehr den Status „Alt-Systeme“. Das bedeutet, daß sich Fachfirmen für diese „Alt-Systeme“ nur mehr für die Phase „Instandhaltung“ zertifizieren lassen können, es ist ebenso nur mehr die Phase „Instandhaltung“ gemäß TRVB 123 S ausschließlich von einer hierfür zertifizierten Fachfirma durchzuführen!

**ZERTIFIZIERTE**

**PRODUKTE UND SYSTEME DER BRANDMELDETECHNIK**

GEMÄß ÖNORM F 3000 (BRANDMELDESYSTEME), ÖNORM F 3001 (BRANDFALLSTEUERUNGEN),  
 ÖNORM F 3003 (BRANDMELDE-EINSATZLEITSYSTEME) UND  
 ÖNORM F 3031 (FEUERWEHRBEDIENFELDER)

Firma				
Adresse	Zertifikat	Ablaufdatum, (Erstellungsdatum)	Produkt	Typ

Detectomat GmbH				
D-22926 Ahrensburg, An der Strusbek 5  	026/BM-PSys/001/1 <sup>1</sup>	2012-11-20	Brandmeldesystem	Detect 3004-1L S2 B
	026/BM-PSys/002/1 <sup>1</sup>	2012-11-20	Brandfallsteuerzentrale	Detect 3004-1L S2 B

<sup>1</sup> Der Geltungsbereich der Zertifikate ist auf die ausschließliche Verwendung in Zügen beschränkt!